

SI NO **PASAS** del planeta

PÁSALA

HAY COSAS DE LAS QUE SE PUEDE PASAR, LA **itv** NO ES UNA DE ELLAS.
LA **itv** NO ES UN TRÁMITE. LA **itv** CUIDA EL MEDIOAMBIENTE.

SI NO **PASAS**, **PÁSALA**

itv

El riesgo de los defectos detectados en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)



ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
Asiento copiloto en camión



ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
Pedal embrague transformado



ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN
Dispositivo defectuoso afectando función



EMISIONES CONTAMINANTES
Condiciones inadecuadas por fuga en inyector


Esta publicación ha sido realizada gracias a la colaboración de los inspectores de las estaciones ITV y las imágenes que se muestran han sido tomadas durante el proceso de inspección técnica de los vehículos.

AECA
La **itv** salva vidas

Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos

Calle de Méndez Álvaro, 20
28045 Madrid
www.aeca-itv.com


Publicación: Julio 2024




IDENTIFICACIÓN
Bastidor manipulado



IDENTIFICACIÓN
Nº de bastidor oxidado. Ilegible



DIRECCIÓN
Barra de dirección en mal estado




DIRECCIÓN
Rótula sujeta con alambre



ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS
Defectos carrocería



ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS
Grietas en largueros




EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS Y SUSPENSIÓN
Muelle de suspensión reforzado caseramente




EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS Y SUSPENSIÓN
Brazo suspensión sujeta con masilla adhesiva



ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN
Focos sujetos con alambres




EMISIONES CONTAMINANTES
Condiciones inadecuadas de nivel de aceite



MOTOR Y TRANSMISIÓN
Rotura en tramo inicial de escape



MOTOR Y TRANSMISIÓN
Pérdida combustible a chorro



FRENOS
Latiguillo cortado



FRENOS
Inexistencia de disco de freno



OTROS
Precintos rotos



OTROS
Reforma línea de escape sin catalizador y silencioso.